



WD1116

Mesures

Humidité relative de l'air (sans condensation)	0 - 65 %
--	----------

Matières

Couleur RAL	RAL 7035 - Gris clair
Matière	Thermoplastique

Installation, montage

Mode de montage	Fixation de borne
-----------------	-------------------

Conditions d'utilisation

Température de stockage/transport	5 - 40 °C
-----------------------------------	-----------

Identification

Gamme design principale	ACCESSOIRES
-------------------------	-------------

Instructions

- Pour l'intégration de produits au design neutre dans les lignes design Hager
- pour les applications KNX et de communication de porte